
# بحث عن تزجيج الأواني الفخارية

المادة : .....



الطالب	عمل	

الصف :

#### مقدمة

لطالما كانت الأواني الفخارية جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان منذ فجر الحضارات، حيث استخدمت في حفظ الطعام والماء والطهي والطقوس الدينية والزينة. ومع تطور صناعة الفخار، ظهرت تقنية "التزجيج" كخطوة حاسمة تُضفي على هذه الأواني المصنوعة من الطين طبقة زجاجية واقية وجمالية. لا يقتصر التزجيج على منح الأواني الفخارية سطحًا لامعًا وملونًا وجذابًا فحسب، بل يعمل أيضًا على سد مسام الطين، مما يجعل الأواني غير منفذة للسوائل وأكثر قوة ومقاومة للتآكل وسهلة التنظيف. إن فهم تاريخ تطور تقنية التزجيج وأنواع المواد المستخدمة فيها وطرق تطبيقها وتأثيرها على خصائص والواني الفخارية يُعد أمرًا ضروريًا للفنانين الخزافين والحرفيين والمهتمين بفنون الخزف وتاريخه وتقنياته.

تحول تزجيج الأواني الفخارية إلى فن قائم بذاته يتيح للخزافين التعبير عن إبداعاتهم الفنية من خلال التحكم في ألوان وملمس وتأثيرات الطبقة الزجاجية. فمن خلال التلاعب بتركيبات المواد الزجاجية ودرجات حرارة الحرق وتقنيات التطبيق المختلفة، يمكن للخزافين تحقيق مجموعة واسعة من التأثيرات البصرية الفريدة التي تمنح كل قطعة فنية طابعًا مميرًا. كما أن التزجيج يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على جمال الأواني الفخارية وقيمتها الفنية عبر الزمن. لذا، فإن إتقان فن وعلم التزجيج يُعتبر جوهر صناعة الخزف المتقن والجميل.

### تاريخ تطور تقنية تزجيج الأواني الفخارية

تعود بدايات تزجيج الأواني الفخارية إلى آلاف السنين قبـل الميلاد في منـاطق مختلفـة من العـالم، حيث سـعى الإنسـان إلى جعـل الأواني الطينية أكثر متانة ومقاومة للماء.

- البدايات القديمة: تشير الاكتشافات الأثرية إلى استخدام مواد قلوية بسيطة لـتزجيج الأواني في الشـرق الأدنى القـديم ومصـر القديمة.
- الصين القديمة: شهدت الصين تطورًا مبكرًا ومتقدمًا في تقنيات الـتزجيج، حيث ظهـرت تزجيجات السـيلادون الشـهيرة خلال عهـد أسرة شانغ (القرن السادس عشر قبل الميلاد).

- العالم الإسلامي: برع الخزافون المسلمون في تطوير أنواع مختلفة من التزجيجات، بما في ذلك التزجيجات المعدنية اللامعة والتزجيجات متعددة الألوان.
- أوروبا: انتشرت تقنيات التزجيج في أوروبا خلال العصور الوسطى، وتطورت صناعة الخزف المزجج في مناطق مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا.
- **العصر الحديث:** شهدت صناعة الخزف تطورات كبيرة في مواد وتقنيات التزجيج، مما أتاح للخزافين تحقيق تأثيرات بصرية ووظيفية متنوعة.

#### المواد الزجاجية المستخدمة في التزجيج

تتكون المواد الزجاجية المستخدمة في تزجيج الأواني الفخاريـة بشـكل أساسي من ثلاثة مكونات رئيسية:

- المكونات المولدة للزجاج (Glass Formers): مثل السيليكا (SiO2) وهي المكون الأساسي في معظم التزجيجات، تعمـل على تكوين الهيكل الزجاجي.
- المكونات المساعدة على الصهر (Fluxes): مثل أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، تعمل على خفض درجة حرارة انصهار السيليكا وتسهيل عملية تكوين الزجاج.
- المكونات المثبتة للزجاج (Stabilizers): مثل أكسيد الألومنيوم (Al2O3)، تعمل على زيادة قوة ومتانة واستقرار الطبقة الزجاجية.

بالإضافة إلى هذه المكونات الأساسية، تُضاف أكاسيد المعادن المختلفة بكميات صغيرة لإضفاء الألوان والتأثيرات الزجاجية المتنوعة. على سبيل المثال:

• أكسيد الحديد (Iron Oxide): ينتج ألوانًا تـتراوح بين الأصـفر والبني والأخضر والأسود حسب درجة الحرارة وظروف الحرق.

- أكسيد النحاس (Copper Oxide): ينتج ألوانًا تـ تراوح بين الأخضر والأزرق والأحمر المعدني.
  - أكسيد الكوبالت (Cobalt Oxide): ينتج اللون الأزرق المميز.
- أكسيد المنغنيز (Manganese Oxide): ينتج ألوانًا تـ تراوح بين البني والأرجواني والأسود.

كما تُستخدم مواد أخرى مثل الطين المصهور (Frits) لتعديل خصائص التزجيج وجعله أكثر ملاءمة لأنواع معينة من الطين ودرجات حرارة الحرق.

#### طرق تطبيق التزجيج المختلفة على الأواني الفخارية

تتعدد طرق تطبيق المواد الزجاجية على الأواني الفخارية، ويعتمد اختيار الطريقة على حجم وشكل الآنية والتأثير المطلوب تحقيقه:

- الغمس (Dipping): تُغمس الآنية الفخارية المحروقة أوليًا في وعاء يحتوي على خليط التزجيج السائل. تعتبر هذه الطريقة سريعة ومناسبة لتغطية الأسطح المنتظمة.
- الـرش (Spraying): يُـرش خليـط الـتزجيج على سـطح الآنيـة باستخدام بخاخ. تتيح هذه الطريقـة تغطيـة الأسـطح غـير المنتظمـة وتحقيق تأثيرات متدرجة.
- الطلاء بالفرشاة (Brushing): يُطلى سطح الآنية بخليط التزجيج باستخدام فرشاة. تسمح هذه الطريقة بتطبيق طبقات سميكة من التزجيج وتحقيق تأثيرات فنية دقيقة.
- الصب (Pouring): يُصب خليط التزجيج داخل أو خارج الآنية. تستخدم هذه الطريقة لتغطية الأسطح الداخلية أو الخارجية بشكل كامل أو جزئي.

- التزجيج بالمسح (Wiping): يُطبق التزجيج ثم يُمسح جزئيًا للكشف عن سطح الطين أو تحقيق تأثيرات لونية مختلفة.
- التزجيج بالرسم (Painting): يُستخدم التزجيج الملون كطلاء للرسم مباشرة على سطح الآنية.

### تأثير عملية الحرق على ظهور الألوان والتأثيرات الزجاجية

تعتبر عملية الحرق مرحلة حاسمة في ظهور الألوان والتأثيرات النهائية للتزجيج. تتأثر النتيجة بعدة عوامل:

- درجة حرارة الحرق: تؤثر درجة الحرارة القصوى التي تصل إليها الفرن على تفاعلات المواد الزجاجية وأكاسيد المعادن، مما يؤدي إلى ظهور ألوان مختلفة. على سبيل المثال، قد ينتج أكسيد النحاس لونًا أخضر في درجات حرارة منخفضة ولونًا أحمر معدني في درجات حرارة أعلى وظروف حرق مختزلة.
- مدة الحرق: تؤثر مدة بقاء الآنية في درجة الحرارة القصوى على مدى انصهار وتفاعل المواد الزجاجية.
- جو الغرن: يمكن أن يكون جو الفرن مؤكسدًا (غنيًا بالأكسجين) أو مختزلًا (قليل الأكسجين). يؤثر جو الفرن بشكل كبير على الألوان الناتجة عن بعض أكاسيد المعادن. على سبيل المثال، ينتج أكسيد الحديد ألوانًا مختلفة في الجو المؤكسد والمختزل.
- معدل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة: يـؤثر معـدل التسـخين والتبريد على تماسك التزجيج ومنع حدوث تشققات أو عيوب أخرى.

#### العوامل المؤثرة في جودة التزجيج ومشاكله الشائعة والتغلب عليها

تتأثر جودة التزجيج بعدة عوامل، وقد تظهر بعض المشاكل الشائعة أثناء أو بعد عملية الحرق:

#### <u>العوامل المؤثرة في الجودة</u>:

•التحضير السليم لسطح الآنية: يجب أن يكون السطح نظيفًا وخاليًا من الغبار والزيوت.

- ·الخلط الجيد لمواد التزجيج: لضمان توزيع متجانس للمكونات.
- •التطبيق المنتظم للتزجيج: للحصول على طبقة متساوية السمك.
- •التحكم الدقيق في عملية الحرق: من حيث درجة الحرارة والمدة وجو الفرن.
  - ·التبريد التدريجي للآنية: لمنع حدوث تشققات.

#### المشاكل الشائعة وكيفية التغلب عليها:

- •التشققات (Cracking): قد تحدث بسبب عـدم تطـابق معامـل التمدد الحراري بين الطين والـتزجيج، أو بسـبب التبريـد السـريع. الحل: اختيار تزجيج مناسب لنوع الطين والتبريد ببطء.
- •الفقاعات (Bubbling): قد تحدث بسبب وجود غازات محتبسة في الطين أو التزجيج أثناء الحرق. الحل: حـرق الطين جيـدًا قبـل التزجيج والتأكد من خلو التزجيج من الشوائب.
- •عدم الانصهار (Underfiring): قد يحدث إذا لم تصل درجة حرارة حرارة الفرن إلى المستوى المطلوب. الحل: زيادة درجة حرارة الحرق.
- •الانصهار الزائد (Overfiring): قد يؤدي إلى سيلان التزجيج وتشويه الآنية. الحل: خفض درجة حرارة الحرق.
- •عدم انتظام اللون (Uneven Color): قد يحدث بسبب عدم الخلط الجيد للتزجيج أو التطبيق غير المنتظم أو الاختلافات في درجـة حـرارة الفـرن. الحـل: الخلـط الجيـد والتطبيق المنتظم والتحكم الدقيق في الفرن.

## الاتجاهات الحديثة في تقنيات التزجيج وأهميتها في الفن المعاصر

يشهد فن الخزف المعاصر استكشافًا واسعًا لتقنيات التزجيج المبتكرة:

- التزجيجات التفاعلية (Reactive Glazes): تتفاعل هذه التزجيجات مع بعضها البعض أو مع الطين أثناء الحرق لإنتاج تأثيرات بصرية فريدة وغير متوقعة.
- الترجيجات ذات القوام الخاص (Textured Glazes): تهدف إلى خلق أسطح ذات ملمس مميز مثل التزجيجات المتقشرة أو الكريستالية.
- التزجيج متعدد الطبقات (Layered Glazes): يتم تطبيق عدة طبقات من التزجيج بألوان وتركيبات مختلفة لإنتاج تأثيرات عمق وتعقيد بصري.
- **استخدام المواد غير التقليدية في الـتزجيج:** مثـل الرمـاد أو المعادن أو الزجاج المعاد تدويره لإضافة عناصر فريدة إلى التزجيج.
- التكامل مع التقنيات الرقمية: استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء قوالب معقدة تؤثر على شكل التزجيج أثناء الحرق.

تلعب هذه الاتجاهات الحديثة دورًا هامًا في توسيع آفـاق التعبـير الفـني في الخزف المعاصر، مما يتيح للفنانين استكشاف إمكانيات جديدة في اللون والملمس والشكل والتأثير البصري من خلال التزجيج.

#### الخاتمة

يُعد تـزجيج الأواني الفخاريـة فتًا وعلمًا متكاملين يجمع بين المعرفة التقنية والإبـداع الفـني. فمنـذ بداياتـه البسـيطة، تطـورت هـذه التقنيـة لتصـبح أداة قويـة في يـد الخـزافين، تمنح إبـداعاتهم من الطين جمـالًا ومتانة وقيمة فنية. إن فهم أنواع المواد الزجاجية وطرق تطبيقها وتأثير عملية الحرق والعوامل المؤثرة في الجـودة، بالإضـافة إلى استكشـاف الاتجاهـات الحديثـة في الـتزجيج، يمكّن الخـزافين من إتقـان هـذا الفن العريـق والتعبـير عن رؤاهم الفنيـة بأسـاليب مبتكـرة. فـالتزجيج ليس

عرد طبقة تغطي الفخار، بل هو روح تمنحه حياة وجمالًا يـدومان عـبر	مخ
ِمن.	الز